




1 Cobertura  
1 : 100




2 rampa



4 Laje caixa d'água  
1 : 75



3 Situação  
1 : 1000



5 Locação  
1 : 500

| Revisões |                                      | Revisor    | Data   |
|----------|--------------------------------------|------------|--------|
| R        |                                      |            |        |
| 1        | Revisão 1 alteração material teitado | projetista | Data 1 |

|   |         |                                  |
|---|---------|----------------------------------|
|  |         | <p>PROJETO<br/>Arquitetônico</p> |
| <p>LOCAL<br/>Jarlém Brand</p>   |         |                                  |
| <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO<br/>Eng. Civil Julio Andrei Nascimento</p>                     |         | RESPONSÁVEL TÉCNICO              |
| <p>PROPRIETÁRIO<br/>Prefeitura de Irineópolis</p>                                     |         | PROPRIETÁRIO                     |
| <p>COLABORAÇÃO<br/>Projetista</p>   |         |                                  |
| <p>ASSUNTO<br/>Executivo</p>  |         |                                  |
|   | FRANCHA | VERSÃO                           |
|   | E106    | R1                               |